



AKADÉMIA UMENÍ V BANSKEJ BYSTRICI

Č. : 89/07-R AU
Výtlačok č. : 1
Počet listov : 2
Prílohy : 1
Účinnosť : 1. novembra 2007

SMERNICA č. 75/2007

**o zabezpečení bezpečnosti práce s regálmi
a v skladoch materiálov
na pracoviskách Akadémie umení v Banskej Bystrici**

Predkladá: Mgr. Elena Kováčiková, autorizovaný bezpečnostný technik

Schvaľuje: doc. PaedDr. Mgr. art. Vojtech Didi, rektor AU

Pre bezpečné používanie, obsluhu a údržbu regálov na pracoviskách Akadémie umení v BB, požadujem dodržiavať nasledovné pokyny:

1. Regály musia byť udržiavané v bezchybnom stave, v prípade závad tie musia byť ihned odstránené.
2. Prázdne regály, čiastočne zaplnené aj celkom zaplnené musia byť stabilné.
3. Stabilita regálov sa nesmie zaistovať opretím o stenu, konštrukcie, ...
4. Nosnosť regálov musí byť preukázateľná.
5. Nosnosť regálovej bunky aj regálového stĺpca musí byť označená na viditeľnom mieste.
6. Regály a ich časti sa nesmú pretážovať.
7. Druh a rozmery materiálu musia zodpovedať vyhotoveniu regálu.
8. Pred uvedením do prevádzky, po každom premiestnení a prestavení regálu a najmenej 1 x ročne musí byť regál prekontrolovaný, či zodpovedá príslušnej technickej dokumentácii z hľadiska stability, tuhosti spojov, zvislosti a vodorovnosti.
9. O výsledku kontroly musí byť vykonaný zápis viď. **Príloha č. 1**
10. Je zakázané chodiť alebo vystupovať na regál.
11. Regály, ktorých technický stav by mohol ohrozit bezpečnosť osôb alebo majetku sa nesmú používať.

Zásady bezpečnej skladovej manipulácie:

1. Všetky plochy a uličky v sklade musia byť čisté a rovné, neustále priechodné.
2. Ručná obsluha regálov vo výške nad 180 cm musí byť vykonaná z bezpečných zariadení (rebríky, ...)
3. Najmenšia šírka priechodovej uličky musí byť 85 cm, ak sa bremená vynášajú v jednej ruke, Ak v oboch rukách, potom musí byť min. 1 meter široká.
4. Pri práci s bremenami je nutné dodržiavať maximálne povolené hmotnostné limity.
5. Chemikálie, žieraviny sa ukladajú do výšky max. 165 cm
6. Horľavé kvapaliny sa ukladajú v plechových skriniach.
7. Čažké bremená sa ukladajú dole.
8. Na svietidlách nesmú v žiadnom prípade (hlavne pri skladovaní horľavých materiálov) chýbať ochranné kryty. Svietidlo musia byť vzdialé min. 90 cm od horľavých látok.

Osobitné požiadavky na skladovanie:

1. **Tlakové nádoby na plyny** musia byť skladované tak, aby bolo dodržané:
 - fl'aše musia byť upevnené reťazou v stojacej polohe
 - fl'aše sa nesmú hádzať, kotúľať
 - fl'aše o hmotnosť viac ako 50 kg smú prenášať najmenej 2 osoby fyzicky spôsobilé,
 - fl'aše nesmú byť vystavené sálavému teplu ani slnečnému žiareniu
 - sklad môže byť vykurovaný len ústredným kúrením teplovodným, parným, teplým vzduchom alebo elektricky
 - priame vykurovanie pevnými, kvapalnými alebo plynnými palivami je zakázané
 - teplota v skladoch nesmie prekročiť 35 ° C, pri kysličníku uhličitom 30° C.
 - na dverách musí byť vyvesená tabuľka s označením druhu plynu, s počtom skladovaných nádob a zákazom vstupu nepovolaným osobám ZÁKAZ FAJČIŤ A VSTUPOVAŤ S OTVORENÝM OHNOM
 - plné a prázdne fl'aše musia byť oddelené a miesta označené: PLNÉ FLAŠE, PRÁZDNE FLAŠE
 - Pred skladom musí byť umiestnený vhodný ručný hasiaci prístroj
 - sklady musia byť vetrané prirodzene aj nútene

- v skrade je zakázané ukladať horľavé látky.

2. **Horľavé kvapaliny musia** byť skladované nasledovne:
 - v osobitných uzatvárateľných plechových skriniach
 - na dverách skladu musia byť tabuľky :

ZÁKAZ FAJČIŤ A VSTUPOVAŤ S OTVORENÝM OHŇOM,
NEBEZPEČIE POŽIARU HORĽAVÝCH KVAPALÍN

3. **Brúsne a rezacie kotúče** sa musia skladovať:
 - tak, aby boli chránené pred nárazmi, vlhkou a mrazom.
 - neodporúča sa používať brúsne, rezacie kotúče pryzové a staršie ako 2 roky
 - ak sa kotúče skladujú stojato, je nutné regálky vyložiť drevom
 - ak sa ukladajú v stôpoch, musia byť ukladané na drevených podložkách a prekladané lepenkou
 4. **Skladovanie drevených rebríkov:**
 - v suchých, vzdušných, krytých skladoch
 - nesmú byť vystavované sálavému teplu alebo priamemu slnečnému svetlu
 - vo vodorovnej polohe na podkladoch 40 cm od zeme alebo zavesené na hákoch
- **Pracovníci vykonávajúci kontrolu regálov 1 x ročne:**
vedúci príslušného pracoviska
- Osoba zodpovedná za prevádzku**, údržbu a opravy skladovacích zariadení:
na fakultách: tajomníci fakúlt
v ŠD: riaditeľka ŠD
v knižnici: vedúci knižnice
na rektoráte AU: vedúca prevádzkovo-investičného oddelenia

Záverečné ustanovenia:

1. Táto smernica ruší smernicu č. 42
2. Smernica je záväzná pre všetkých zamestnancov AU a príslušní vedúci zamestnanci AU sú povinní s ňou preukázaťne oboznámiť všetkých nimi riadených zamestnancov
3. Súčasťou tejto smernice je príloha č. 1
4. Smernica a príloha k tejto smernici nadobúdajú platnosť a účinnosť 1.11.2007

doc. PaedDr. Mgr. art. Vojtech Didi
rektor AU

Príloha č. 1

Záznam o kontrole regálov

(podľa STN 26 9030 čl. 4.5.10)

Umiestnenie regálu v organizácii :

Základné údaje o regále /vyznačené na štítku, v technickej dokumentácii/ :

Pravidelná kontrola regálu sa vykonáva v lehote^{*)} :

REGÁLY, KTORÝCH TECHNICKÝ STAV BY MOHOL OHROZIŤ BEZPEČNOSŤ OSÔB A MAJETKU, NESMÚ BYŤ POUŽÍVANÉ !

**V DOBE NEVYHOVUJÚCEHO STAVU MUSÍ BYŤ REGÁL VÝRAZNE OZNAČENÝ,
POPR. ZNEMOŽNENÁ JEHО POUŽITEĽNOSŤ.**

*) V prípade vykonávania kontroly v lehote dlhšej ako 1 rok je potrebné uviesť zdôvodnenie

Spôsob značenia do tabuľky :

Kontrola : Kontrola pred uvedením do prevádzky - zaznačiť do tabuľky skr. PU

Kontrola po premeštení a prestavení - zaznačiť do tabuľky skr. PP

Pravidelná kontrola - zaznačit' do tabuľky skr. PK

Stabilita, Tuhosť spojov, Zvislosť a vodorovnosť (Uvedie sa údaj či regál zodpovedá technickej dokumentácii z hľadiska jeho stability, tuhosti spojov, zvislosti a vodorovnosti) : vyhovuje / nevyhovuje (uviesť slovne)

Celkový stav : vyhovuje / nevhovuje (uvjet' slovne)